

# LISTADO DE REFERENCIAS



Durante más de 40 años, **AÑURI S.A.** , ha realizado multitud de obras en estructura metálica. A continuación os mostramos algunas de ellas:

# TIPO DE ESTRUCTURA VILLOAR 2 BANCO

CLIENTE: CUÑADO BILBAO (CEMIDE S.L.)

LOCALIZACIÓN: BILBAO (PAIS VASCO)

AÑO: 2005

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 5.936 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN TUBOS DE ALUMINIO

FOTOS:



**CLIENTE:** CUÑADO CARTAGENA (CEMIDE S.L.)

**LOCALIZACIÓN:** CARTAGENA (MURCIA)

**AÑO:** 2008

**TIPO DE ESTRUCTURA:** VILLOAR 2 BANCO

**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 6.534 m<sup>2</sup>

**ACTIVIDAD:** FABRICACIÓN TUBOS DE ALUMINIO

**FOTOS:**





CLIENTE : RENFE (FERROVIAL)

LOCALIZACIÓN: FUENCARRAL (MADRID)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 18.600 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE TRENES

FOTOS:





CLIENTE: BECARA (ARTREFE)

LOCALIZACIÓN: VALDEMORO (MADRID)

AÑO: 2006

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 24.500 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: ALMACENAJE MOBILIARIO

FOTOS:





CLIENTE: AZKAR

LOCALIZACIÓN: ZUBIETA (PAIS VASCO)

AÑO: 2005

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 12.215 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MATERIALES

FOTOS:



CLIENTE: INFRICO

LOCALIZACIÓN: LUCENA (CORDOBA)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 20.100 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: PRODUCTOS FRIGORÍFICOS

FOTOS:





CLIENTE: TDN

LOCALIZACIÓN: CULLEDERO (GALICIA)

AÑO: 2007

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 5.512 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MERCANCIAS

FOTOS:



CLIENTE: ALOVERA

LOCALIZACIÓN: ALOVERA (CASTILLA Y LEÓN)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 13.765 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS

FOTOS:





CLIENTE: ARMANORTE

LOCALIZACIÓN: OVIEDO (ASTURIAS)

AÑO: 2003

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.500 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE HIERRO

FOTOS:



**CLIENTE:** CRADY S.A.

**LOCALIZACIÓN:** GIJÓN (ASTURIAS)

**AÑO:** 2005

**TIPO DE ESTRUCTURA:** VILLOAR 2 BANCO

**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 7.210 m<sup>2</sup>

**ACTIVIDAD:** FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

**FOTOS:**





CLIENTE: **SEPREGE S.L.**

LOCALIZACIÓN: **OLLONIEGO (ASTURIAS)**

AÑO: **2003**

TIPO DE ESTRUCTURA: **VILLOAR 2 BANCO**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **4.905 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **ALMACENAJE MATERIAL INFORMÁTICO**

FOTOS:



CLIENTE: DECATHLON (INTERNATIONAL SANITARY)

LOCALIZACIÓN: CALATAYUD (ARAGÓN)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.955 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: SUPERMERCADO DEPORTIVO

FOTOS:





**CLIENTE:** DECATHLON

**LOCALIZACIÓN:** BRAGA (PORTUGAL)

**AÑO:** 2009

**TIPO DE ESTRUCTURA:** VILLOAR 2 BANCO

**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 5.200 m<sup>2</sup>

**ACTIVIDAD:** SUPERMERCADO DEPORTIVO

**FOTOS:**



CLIENTE: CENTRO VILLALONQUEJAR

LOCALIZACIÓN: BURGOS (CASTILLA Y LEÓN)

AÑO:

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 5.200 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: COMPLEJO DEPORTIVO

FOTOS:





CLIENTE: IMEBUR

LOCALIZACIÓN: BURGOS ( CASTILLA Y LEÓN)


AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 11.765 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: ALMACENAJE

FOTOS:



**CLIENTE:** ARENISCAS DE LOS PINARES

**LOCALIZACIÓN:** SORIA ( CASTILLA Y LEÓN)

**AÑO:** 2005

**TIPO DE ESTRUCTURA:** VILLOAR 2 BANCO

**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 3.700 m<sup>2</sup>

**ACTIVIDAD:** TRATAMIENTO DE PIEDRA

**FOTOS:**





CLIENTE: TDK MANRESA

LOCALIZACIÓN: MANRESA (CATALUÑA)

AÑO: 1992

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.800 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: DEPORTIVO

FOTOS:



CLIENTE: AYTO. VILLARES DE LA REINA

LOCALIZACIÓN: VILLARES DE LA REINA ( CASTILLA Y LEÓN)


AÑO: 2003

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.900 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: DEPORTIVO

FOTOS:



CLIENTE: AZKAR

LOCALIZACIÓN: ZARAGOZA (ARAGÓN)

AÑO: 2002

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 11.870 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MATERIALES

FOTOS:



CLIENTE: TDN

LOCALIZACIÓN: COSLADA (MADRID)

AÑO: 1995

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 9.405 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MATERIALES

FOTOS:





CLIENTE: TRANSPORTES TEISA

LOCALIZACIÓN: COSLADA (MADRID)

AÑO: 1996

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 13.129 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS

FOTOS:



CLIENTE: MRW

LOCALIZACIÓN: COSLADA ( MADRID)

AÑO: 1996

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.731 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS

FOTOS:



CLIENTE: FEVE

LOCALIZACIÓN: EL BERRON (ASTURIAS)

AÑO: 1998

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 11.917 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: TALLERES DE TRENES

FOTOS:



CLIENTE: RENFE

LOCALIZACIÓN: LUGO DE LLANERA (ASTURIAS)

AÑO: 2002

TIPO DE ESTRUCTURA: VILLOAR 2 BANCO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 7.464 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: TALLERES DE TRENES

FOTOS:





CLIENTE: **CORSAN – CORVIAM S.A**

LOCALIZACIÓN: **TREMAÑES (ASTURIAS)**

AÑO: **1997**

TIPO DE ESTRUCTURA: **VILLOAR 2 BANCO**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **7.603 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **ALMACENAJE DE MATERIALES**

FOTOS:



CLIENTE: **REFRESCOS DEL SUR DE EUROPA**

LOCALIZACIÓN: **MARCILLA (NAVARRA)**

AÑO: **1992**

TIPO DE ESTRUCTURA: **VILLOAR 2 BANCO**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **6.020 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **REFRESCOS**

FOTOS:



# TIPO DE ESTRUCTURA PORTIFORT



CLIENTE: COMANSA

LOCALIZACIÓN: HUARTE ( NAVARRA)

AÑO: 2004-2005

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 24.500 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE GRUAS TORRE

FOTOS:



CLIENTE: AZKAR

LOCALIZACIÓN: AMOREBIETA ( PAIS VASCO)

AÑO: 2006

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 13.247 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGSITICA MERCANCÍAS

FOTOS:





CLIENTE: AZKAR

LOCALIZACIÓN: ALCALÁ ( MADRID)

AÑO: 2001

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 19.500 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS

FOTOS:



CLIENTE: AZKAR

LOCALIZACIÓN: VITORIA ( PAIS VASCO)

AÑO: 2005

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 25.255 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS

FOTOS:





CLIENTE: OXICORTES INDUSTRIAL S.A.

LOCALIZACIÓN: CENDEA DE GALAR ( NAVARRA)

AÑO: 2004

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.524 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: TALLER OXICORTE

FOTOS:



CLIENTE: ADI METALPARTS

LOCALIZACIÓN: ORCOYEN ( NAVARRA)

AÑO: 2002

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 5.920 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: TALLER PIEZAS METÁLICAS

FOTOS:





CLIENTE: PRODEVISA

LOCALIZACIÓN: DAIMIEL ( CASTILLA LA MANCHA)

AÑO: 2004

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.641 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO

FOTOS:



CLIENTE: REAL CLUB DE TENIS SAN SEBASTIAN

LOCALIZACIÓN: SAN SEBASTIAN (PAIS VASCO)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.290 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: COMPLEJO DEPORTIVO

FOTOS:





CLIENTE: HARINERA VILAFRANQUINA

LOCALISATION : CADIZ (ANDALUCIA)

AÑO: 2009

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 12.500 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: ALMACEN DE GRANO

FOTOS:



CLIENTE: CEMINTER HISPANIA

LOCALIZACIÓN: JEREZ DE LA FRONTERA (ANDALUCIA)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.191 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: ALMACEN DE GRANO

FOTOS:





CLIENTE: **GUARDIAN GLASS**

LOCALIZACIÓN: **TUDELA (NAVARRA)**

AÑO: **2009 ( EN EJECUCIÓN)**

TIPO DE ESTRUCTURA: **PORTIFORT**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **10.074 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **FABRICACIÓN DE VIDRIO**

FOTOS:



CLIENTE: SOCIETE ROUZES (RMAEC)

LOCALIZACIÓN: ST SULPICE SUR LEZE (FRANCIA)

AÑO: 2008

TIPO DE ESTRUCTURA: PORTIFORT

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.650 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: METALERÍA

FOTOS:





CLIENTE: **AZKAR**

LOCALIZACIÓN: **COSLADA (MADRID)**

AÑO: **2000**

TIPO DE ESTRUCTURA: **PORTIFORT**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **10.500 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **ALMACEN DE MERCANCIAS**

FOTOS:



CLIENTE: **MAPFRE**

LOCALIZACIÓN: **ALCALÁ (MADRID)**

AÑO: **2001**

TIPO DE ESTRUCTURA: **PORTIFORT**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **5.745 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **EMPRESA DE SEGUROS**

FOTOS:



# OTROS TIPOS DE ESTRUCTURAS



CLIENTE: CONSTRUCCIONES ANTZIBAR S.A.

LOCALIZACIÓN: ELGOIBAR ( PAIS VASCO)

AÑO: 2007

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.652 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: OFICINAS

FOTOS:



CLIENTE: UNION CARBIDE (EEUU)

LOCALIZACIÓN: ORORBIA (NAVARRA)

AÑO: 2007

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 6.834 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN DE ELECTRODOS

FOTOS:





CLIENTE: AÑURI S.A.

LOCALIZACIÓN: AÑEZCAR (NAVARRA)

AÑO: 2004

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.700 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: OFICINAS

FOTOS:



CLIENTE: RENAULT

LOCALIZACIÓN: PARLA (MADRID)

AÑO: 2006

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.277 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: CONCESIONARIO DE COCHES

FOTOS:





CLIENTE: ELSAN PACSA

LOCALIZACIÓN: GALAPAGAR (MADRID)

AÑO: 2006

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 8.970 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: VELÓDROMO (DEPORTIVA)

FOTOS:





CLIENTE: SAT ETXEBERRI

LOCALIZACIÓN: ETXEBERRI (NAVARRA)

AÑO: 2009

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 3.900 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: GRANJA AGRÍCOLA

FOTOS:





CLIENTE: ALDI

LOCALIZACIÓN: MASQUEFA (BARCELONA)

AÑO: 2009 (EN EJECUCIÓN)

TIPO DE ESTRUCTURA: SEGÚN PROYECTO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 30.000 m<sup>2</sup>

ACTIVIDAD: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

FOTOS:



CLIENTE: **CARREFOUR**

LOCALIZACIÓN: **ALUCHE (MADRID)**

AÑO: **1993**

TIPO DE ESTRUCTURA: **SEGÚN PROYECTO**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **2.550 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **GALERÍA COMERCIAL**

FOTOS:



CLIENTE: **BROSE**

LOCALIZACIÓN: **BARCELONA (CATALUÑA)**

AÑO: **1993**

TIPO DE ESTRUCTURA: **SELON PROJET**

SUPERFICIE CONSTRUIDA: **8.813 m<sup>2</sup>**

ACTIVIDAD: **LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN**

FOTOS:





